

事故報告書(概要書)

第 2 報

2025年 4月 23日

【工事番号】 25-6-0002

報告者

斎藤隆次

現場名	トヨタカローラ千葉(株)都賀店第三駐車場計画		
現場責任者名	斎藤 隆次		
労働者氏名	年齢	生年 月日	
現住所		職種 生コン車運転手	TEL
勤務先	会社名 有限会社 田中建商 千葉工場	所在地	
	TEL	雇入年月日	
契約関係	(一次) 前田道路株式会社 千葉営業所	→ (二次) 生コン運搬 (有)田中建商	→ (三次)
災害発生年月日時	2025年 4月 22日	午前 午後	4時 33分
傷害名	裂傷	傷害部位	左大腿部
病院名	千葉県総合救急災害医療センター	治療日数	不明
災害発生の事実確認者	氏名 岸 隆久	所属会社	株式会社 田中建商 (二次) 土工事施工
災害発生の状況記入する	<p>((①どこで) (②なにが) (③どうして) (④どうなった) (⑤施主の「事業への影響」「指示内容」「事故の受け止め度合い」)</p> <p>打設作業時に、ミキサー車から生CONを取終えて、車体ステップから地表に降りる際に、足を滑らせて小運搬用機器に接触して左大腿部裏を裂傷した。</p> <p>16:33 現場にて事故発生 16:35 前田道路山根氏(現場管理)より斎藤に連絡有 16:40 斎藤より三木、篠原部長に連絡 16:45 篠原部長より本部へ報告 17:00 三木、斎藤現場到着、怪我人、現場状況確認 17:15 救急車到着、診断、応急処置 17:25 警察到着 17:45 救急車千葉県総合救急災害医療センターに向かう</p>		
原因	運転手本人の不注意によりステップから足を踏み外してしまった。		
処置	<p>(ご家族への対応) (マスコミ・報道状況) (監督署・病院・警察・消防等への連絡状況) 等 救急の連絡をし、現場に救急車到着しその場で処置を行った。</p> <p>その後病院に搬送され入院。以後の状況未連絡の為現状確認出来ず。4月23日現在</p>		
対策	生コン運転手へ施工前に安全作業、手順確認の指示を徹底する。 タイヤローラー等重機を生コン運転手が接触しない位置に設置し作業する。		
労災成立番号	当社労災適用外		

状況写真・図面等(1)



状況写真・図面等(2)



※ 連絡・報告については発注者、設計事務所、監督官庁(警察署、監督署、その他)等へは必要に応じて連絡すること。